



Поз	Найменування	Довжина	Ширина	К-сть	Маса деталі	Маса заг	Площа заг
1	кутик 50x50x4	2244		1	6,777	6,777	0,426
2	кутик 50x50x4	2244		1	6,777	6,777	0,435
3	кутик 50x50x4	1792		1	5,412	5,412	0,34
4	кутик 50x50x4	1792		1	5,412	5,412	0,348
5	кутик 50x50x4	1610		1	4,862	4,862	0,312
6	кутик 50x50x4	1610		1	4,862	4,862	0,312
7	кутик 50x50x4	1518		1	4,584	4,584	0,294
8	кутик 50x50x4	1190		1	3,594	3,594	0,226
9	кутик 50x50x4	1190		1	3,594	3,594	0,231
10	кутик 50x50x4	1110		1	3,352	3,352	0,215
11	кутик 50x50x4	1110		1	3,352	3,352	0,215
12	лист ак 5 мм	1500	1765	1	103,914	103,914	5,295
13	лист ак 5 мм	1500	103	1	6,064	6,064	0,309
14	лист ак 5 мм	1271	1500	1	74,83	74,83	3,813
15	лист ак 5 мм	1200	2185	2	102,913	205,826	10,488
16	лист ак 5 мм	1200	1500	1	70,65	70,65	3,6
17	круг 16 мм	494		6	0,781	4,686	0,148
18	швелер 20П	1500		2	27,6	55,2	1,974

- 1 *Розміри для довідок.
- 2 Н14, h14, ±IT14/2.
- 3 Зварювальні шви за ГОСТ14771-76. катет 5 мм
- 4 Зварювальні шви по довжині прилягання деталей
- 5 Довжина зварювального шва 25,15 м.п.
- 6 Площа поверхні 28,98м.кв.
- 7 Маса,573,74 кг

ящик 2200x1500x1429 СБ

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	