

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2023 рік

Інформація про план

UA-P-2023-08-16-001026-b - faf8a6e9dc1045c68d6a791f424495c3

1. Найменування плану: Ремонт службових автомобілів, код 50112100-4 - послуги з ремонту автомобілів», код ДК 021:2015 -50110000 - 9 - послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.
2. Сума: 312 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 16.08.2023 10:41

Інформація про замовника

5. Найменування: ГУНП в Тернопільській області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 40108720
7. Місцезнаходження: 46001, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Валова 11
8. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Renault Scenic 1.9 dci VIN VF1JA050527985935.Стабілізатор передній - ремонт., Renault Scenic 1.9 dci VIN VF1JA050527985935.Сайлентблоки задньої балки - заміна, Renault Scenic 1.9 dci VIN VF1JA050527985935.Розвал / сходження., Mitsubishi Outlander 2.0i Hybrid VIN JMBXDGG2WHZ008006.Комплект зчеплення - заміна., Mitsubishi Outlander 2.0i Hybrid VIN JMBXDGG2WHZ008006.Розвал / сходження., Ford Transit Custom 2.0d VIN WF01XHTTG1JU43744.Шків колінвала передній - заміна., Ford Transit Custom 2.0d VIN WF01XHTTG1JU43744.Сальник колінвала (передній) - заміна., Ford Transit Custom 2.0d VIN WF01XHTTG1JU43744.Піддон двигуна - зняти/встановити., Ford Transit Custom 2.0d VIN WF01XHTTG1JU43744.Шестерні приводу ГПМ 3шт - заміна., Daewoo Sens 1.3i VIN Y6DTF698KC0296188.Розвал / сходження., Skoda Fabia 1.4i VIN TMBDB16Y827288150.Насос гідропідсилювача - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN WVGZZZ3BZ4E281923. Трубка кондиціонера - зняти/встановити., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN WVGZZZ3BZ4E281923. Осушувач кондиціонера - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN WVGZZZ3BZ4E281923.

Кондиціонер - перевірка/заправка., Volkswagen Touareg 5.0 TDi VIN WVGZZZ7LZ4D086159.
 Розвал / сходження., Renault Duster 1.5dCi VIN VF1HSRADF58925537.Компресор кондиціонера -
 заміна., Renault Duster 1.5dCi VIN VF1HSRADF58925537.Генератор - заміна., Renault Duster
 1.5dCi VIN VF1HSRADF58925537.Обгінна муфта - заміна., Renault Duster 1.5dCi VIN
 VF1HSRADF58925537.Натяжний механізм ремня генератора - заміна., Skoda Superb 1.8i VIN
 TMBAL4NP9KB300104.Розвал / сходження., Skoda Superb 1.8i VIN
 TMBAL4NP9KB300104.Електрообладнання - занулення помилок., Volkswagen Passat B5 1.8T
 VIN WVWZZZ3BZ5P025526. Діагностика ходової частини автомобіля., Volkswagen Passat B5 1.8T
 VIN WVWZZZ3BZ5P025526. Рульові тяги (2шт) - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN
 WVWZZZ3BZ5P025526. Наконечник рульової тяги(2шт) - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN
 WVWZZZ3BZ5P025526.Комплект зчеплення - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN
 WVWZZZ3BZ5P025526. Ричаги передні нижні 4шт - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN
 WVWZZZ3BZ5P025526. Ричаги передні верхні (4шт) - заміна., Volkswagen Passat B5 1.8T VIN
 WVWZZZ3BZ5P025526. Розвал / сходження., Skoda Octavia 1.8 VIN
 TMBBL41U04B012135.Рульова рейка - заміна., Skoda Octavia 1.8 VIN
 TMBBL41U04B012135.Розвал / сходження., Skoda Kodiaq 2.0tdi № VIN
 TMBJC7NUOP820073.Плівка тонувальна - поклейка., Volkswagen T6 2.0 TDI VIN
 WV2ZZZ7HZKH178701.Розвал / сходження.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 312 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Кошти загального фонду.	312 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2023