

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

## Інформація про план

UA-P-2026-05-01-010062-a - 6f874b68b79043f584d14bd5e9b3a52e

1. Найменування плану: послуги з ремонту та технічного обслуговування службових автомобілів
2. Сума: 55 384.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 01.05.2026 14:08

## Інформація про замовника

5. Найменування: ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 37508533
7. Місцезнаходження: 01042, Україна, м. Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3, корпус 2
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Діагностика ходової частини автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна свічок запалювання TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна сайлентблока важеля поздовжнього заднього TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Розвал-сходження (2 осі) TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Зняття-встановлення захисту двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна масла двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна повітряного фільтру TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна фільтру салона TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Скидання нагадування ТО TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна гальмівної рідини TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Заміна приводного ремня TOYOTA RAV-4 HYBRID KA5639CX, Діагностика ходової частини автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна фільтру салона TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна повітряного фільтру TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна масла двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Зняття-встановлення захисту двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Скидання нагадування ТО TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна свічок запалювання TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна ремня поліклінового TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна гальмівної рідини TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна рідини системи охолодження повна

(апаратна) TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна охолоджуючої рідини інтеркулера TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна сайлентблока важеля поздовжнього заднього TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Заміна бачка омивача TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Розвал-сходження TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2380XK, Діагностика ходової частини автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна масла двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна повітряного фільтру TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна фільтру салона TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Скидання нагадування TO TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна ременя поліклінового TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна свічки TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Заміна гальмівної рідини TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Зняття-встановлення захисту двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2375XK, Діагностика ходової частини автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна передніх гальмівних дисків+колодок TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна гальмівних колодок задніх TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна свічок запалювання TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна лампи ближнього світла TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна сайлентблока важеля поздовжнього заднього TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Регулювання фар TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Розвал-сходження (2 осі) TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Зняття/Встановлення захисту двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна масла двигуна TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна повітряного фільтру TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна фільтру салона TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Скидання нагадування TO TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна гальмівної рідини TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Заміна приводного ремня + ролики TOYOTA RAV-4 HYBRID AA2370XK, Діагностика ходової частини автомобіля VW T5 AA0104IC , Заміна масла двигуна VW T5 AA0104IC , Заміна повітряного фільтру VW T5 AA0104IC , Заміна фільтру салона VW T5 AA0104IC , Зняття/Встановлення захисту двигуна VW T5 AA0104IC , Скидання нагадування TO VW T5 AA0104IC , Заміна гальмівної рідини VW T5 AA0104IC , Промивка (апаратна) системи охолодження с заміною рідини VW T5 AA0104IC , Заміна рідини ГУР VW T5 AA0104IC , Заміна паливного фільтру VW T5 AA0104IC , Заміна трапеції двірників VW T5 AA0104IC , Заміна тяги двірника правої VW T5 AA0104IC , Діагностика ходової частини автомобіля Mitsubishi Lancer AA3378KK

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 55 384.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		55 384.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2026